

RECOMANDARE

În legătură cu participarea SC RECOM SID SA cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara nr.1, la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcții-montaj și al instalațiilor aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat cu firma de construcții, următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract Nr./ data	Data începerii lucrării	Data terminării lucrărilor	Observații
<b>Lucrări de construcții montaj executate pentru SC DUCTIL STEEL SA – punct de lucru OTELU ROSU:</b>				
1. Montaj conducta primara racita si neracita	185/11.11.2010	11.11.2010	05.01.2011	
2. Montaj Instalatie COSS	119a / 108.10.2010	15.10.2010	28.02.2011	
3. Executie si montaj platformA cota +6m	253/22.11.2010	25.11.2010	25.02.2011	
4. Executie si montaj platforma Zona 3	254/1/22.11.2010	25.11.2010	25.02.2011	
5. Executie si montaj cabina de comanda EBT nr.1	151/26.10.2010	30.10.2010	14.01.2010	
6. Executie si Montaj cabina nr.2	254/29.12.2010	10.01.2010	17.02.2011	

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calității, ca fiind:

FOARTE BUN

BUN

SATISFĂCĂTOR

NESATISFĂCĂTOR

În cursul desfășurării lucrărilor de execuție au fost înregistrate:

TOTAL  
din care:  
Rezolvat

Observații  
și  
precizări

Neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorită încălcării normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor


Recepții amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate

Recepții respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate

Alte precizări \_\_\_\_\_

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

SC DUCTIL STEEL SA

  
Semnătura

