

RECOMANDARE

În legătură cu participarea SC RECOM SID SA cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara nr.1, la licitații publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de investiții în domeniul construcții-montaj și al instalațiilor aferente acestora, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Numita societate a derulat cu firma de construcții, următoarele lucrări:

Denumirea lucrării	Contract Nr./ data	Data începerii lucrării	Data terminării lucrărilor	Observații
<b>Modernizare Laminor Profile Grele</b>				
<b>Montaj instalatie de ardere in Cuptorul cu propulsie nr.3</b>	Nr. L13/2010	25.10.2010	14.02.2011	
Reabilitare instalatie de apa de la Cuptorul cu propulsie	Nr. L5/24.03.2010	11.05.2010	29.11.2010	
Reabilitare structura metalica Cuptor cu propulsie	Nr. L7 /24.08.2010	29.10.2010	29.11.2010	

Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calității, ca fiind:

**FOARTE BUN**

BUN

SATISFĂCĂTOR

NESATISFĂCĂTOR

În cursul desfășurării lucrărilor de execuție au fost înregistrate:

	TOTAL din care: Rezolvat	Observații și precizări
Neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări	—	
Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a contractantului, datorită încălcării normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor	—	
Recepții amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate	—	
Recepții respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate	—	

Alte precizări \_\_\_\_\_

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

SC ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA

Semnătura

