

## RECOMANDARE

In legatura cu participarea SC RECOM SID SA cu sediul in Hunedoara, Piata Iancu de Hunedoara nr.1, la licitatie publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de investitii in domeniul constructii-montaj si al instalatiilor aferente acestora, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma de constructii mai sus mentionata, urmatoarele lucrari:

Denumirea lucrarii	Contract Nr./Data	Data inceperii lucrarii	Data terminarii lucrarii	Observatii
Transfer echipamente de la STUL Herserange la ArcelorMittal Hunedoara. Supraveghere demontare, Montaj mecanic, electrici si instalatii aferente pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pat racire – 1 ansamblu</li> <li>• Pat de transfer – 1 ansamblu</li> <li>• Cale cu role</li> </ul>	10005/09.02.2010	10.02.2010	30.11.2011	
Instalare Tren de laminare	L 35/16.08.2011	16.08.2011	06.02.2012	
Platforma realizata pe sirul de stalpi "C" <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executie confectie metalica</li> <li>• Montaj platforma</li> <li>• Executie si montaj posturi comanda 1-5</li> <li>• Instalatii climatizare si ventilatie Sali aparataj, posturi comanda si boxe trafo</li> </ul>	L 17/21.01.2011	25.01.2011	05.12.2011	

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN

BUN

SATISFACATOR

NESATISFACATOR

In cursul desfasurarii lucrarilor de executie au fost inregistrate:

TOTAL  
din care:  
Rezolvat

Observatii  
si  
precizari

Neconformitati care au condus la refaceri pariale sau totale de lucrari

Caz de accident tehnic produs din vina exclusive a contractantului, datorita incalcarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor

Receptii amanate datorita nerespectarii parametrilor de calitate

Receptii respinse datorita nerespectarii parametrilor de calitate

Alte precizari \_\_\_\_\_

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

